ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" L. NOBILI"
Via Makallè, 10 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. 0522-921433
Codice meccanografico REIS01100L

E-mail: info@pec.iisnobili.edu.it
E-mail: info@iisnobili.edu.it
Distretto di Reggio Emilia N.11

http://www.iisnobili.edu.it

Codice Fiscale: 91157020354

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE - "L. NOBILI"-REGGIO EMILIA
Prot. 0001010 del 23/01/2023
VI-2 (Uscita)

Agli atti

VERBALE DI COLLAUDO

Progetto: **LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITÀ**

CUP: I84J15000000008

CIG: ZE838AC49F

Premessa

Presso la ditta VISIONLINK SRL sita in via Marco Polo – Seregno (MB) C.F. e P.IVA 05785380964 è stato acquisito con Stipula di Trattativa Diretta n. 3302737 prot. n. 22279/VI.2 del 23/11/2022 con CIG ZE838AC49F la fornitura del seguente materiale:

N°	*Descrizione bene*	*Quantità*
1	SISTEMA DI VISIONE ARTIFICIALE	1

Vista la consegna dei beni in data 15/12/2022 si è proceduto in data 15/12/2022, al collaudo del materiale attraverso le seguenti fasi:

1. Verifica di congruenza attraverso l'analisi dei dispositivi ricevuti e della scheda tecnica predisposta dalla ditta VISIONLINK SRL;
2. Verifica del corretto funzionamento dei dispositivi;

Punto 1 (verifica di congruenza)

I dispositivi forniti sono illustrati nella seguente tabella con l'indicazione di conformità rispetto a quanto richiesto:

N°	*Descrizione bene*	*Quantità*	*Conformità*
1	SISTEMA DI VISIONE ARTIFICIALE	1	Conforme

La conformità degli strumenti viene accertata mediante il controllo della presenza di tutte le componenti necessari al funzionamento dello strumento e alla corrispondenza tra bene ricevuto e scheda tecnica predisposta dalla ditta VISIONLINK SRL

Punto 2 (Verifica del corretto funzionamento dei dispositivi)

Vista la corretta accensione dei beni ed eseguiti svariati test per la verifica del corretto funzionamento dei beni.

Si certifica il corretto e pieno funzionamento dei beni oggetto di collaudo

IL COLLAUDATORE Prof. Ing. Domenico Parisoli .....
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Elena Guidi .....